


Hochlastzeitfenster der SW Unna GmbH
 Kalenderjahr 2013
 Bereich : Mittelspannung

HLZF - Winter

■ Viertelstunden



Frühling		-	
Sommer		-	
Herbst		-	
Winter	10:30	-	12:45
	13:15	-	14:30

Hinweise :

Die Hochlast-Zeitfenster werden ausschließlich für Werktage ermittelt. Wochenenden, Feiertage, maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind Schwachlastzeiten.

In solchen Tagen tritt die zeitgleiche Jahreshöchstlast regelmäßig nicht ein.

Frühling	01. März bis 31. Mai
Sommer	01. Juni bis 31. August
Herbst	01. September bis 30. November
Winter	01. Dezember bis 28. bzw. 29. Februar